

Analyserapport nr. 20200722/004
23. juli 2020
Blad 1 af 3

 **DANAK**
Test Reg. nr. 48

DIREKTE UNDERSØGELSE		Prøvested:	DGU 186.656 Bo. M1
Temperatur	10,4 °C	Prøvedato:	2020-06-10 Kl. 09:35
		Prøvetager:	Laboratoriet DS/ISO5667-11:2009

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	U _{rel}
pH	pH		7,3		DS/EN ISO 10523:2012, M051	
Ledningsevne (ref v. 20 °C)	mS/m		74,1		DS/EN27888:2003	2%
NVOC	C	mg/l	3,7		SM5310 Ed.2012, M032	12%
Jern, total	Fe	mg/l	0,34		ICP-OES, M069	10%
Klorid	Cl ⁻	mg/l	79		DS/EN10304:2009, M008	6%
Fluorid	F ⁻	mg/l	0,11		DS/EN10304:2009, M008	10 %
Sulfat	SO ₄ ²⁻	mg/l	70		DS/EN10304:2009, M008	8%
Nitrat	NO ₃ ⁻	mg/l	13		DS/EN10304:2009, M008	5%
Ilt	O ₂	mg/l	0,9		DS/EN 5814:2012, M022	5%

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S : Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*

Asserbo By Vandværk Amba
 DGU 186.656
 Bo. M1
 Prøvedato: 2020-06-10 Kl. 09:35

Analysereport nr. 20200722/004
 23. juli 2020
 Blad 2 af 3

UNDERLEVERANDØR				
ORGANISKE MIKROFORURENINGER		RESULTAT	Vandkvalitetskrav ¹⁾	METODE U _{rel}
PESTICIDER		Påvist		
2,4-D	µg/l	< 0,01		LC/MS 15 %
Atrazin	µg/l	< 0,01		LC/MS 15 %
Bentazon	µg/l	< 0,01		LC/MS 15 %
Dichlobenil	µg/l	< 0,01		GC/MS 10 %
Dichlorprop (2,4-DP)	µg/l	< 0,01		LC/MS 10 %
Diuron	µg/l	< 0,01		LC/MS 15 %
Ethylthiourea	µg/l	< 0,01		LC/MS 20%
Glyphosat	µg/l	< 0,01		LC/MS 20%
Hexazinon	µg/l	0,03		LC/MS 10 %
MCPA	µg/l	< 0,01		LC/MS 15 %
Mechlorprop (MCP)	µg/l	< 0,01		LC/MS 15 %
Metribuzin	µg/l	< 0,01		HPLC/MS 15%
Simazin	µg/l	< 0,01		LC/MS 10 %
2,6-dichlorbenzoylsyre	µg/l	< 0,01		LC/MS 20%
2,4-dichlorphenol	µg/l	< 0,01		GC/MS 15 %
2,6-dichlorphenol	µg/l	< 0,01		GC/MS 10 %
2-(4-chlorphenoxy)propionsyre (4-CPP)	µg/l	< 0,01		LC/MS 20%
2,6-DCPP	µg/l	< 0,01		LC/MS 20%
4-Nitrophenol	µg/l	< 0,01		LC/MS 15%
Aminomethylphosphonsyre, AMPA	µg/l	< 0,01		LC/MS 20 %
2,6-Dichlorbenzamid (BAM)	µg/l	< 0,01		LC/MS 10 %
Desethyldeisopropyl-atrazin	µg/l	< 0,01		LC/MS 20%
Desethyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,01		LC/MS 20%
Desethylatrazin	µg/l	< 0,01		LC/MS 15 %
Desethylterbutylazin	µg/l	< 0,01		LC/MS 20%
Desisopropylatrazin	µg/l	< 0,01		LC/MS 15 %
Desisopropyl-hydroxyatrazin	µg/l	< 0,01		LC/MS 20%
Didealkyl-hydroxy-atrazin	µg/l	< 0,01		LC/MS 20%
Hydroxyatrazin	µg/l	< 0,01		LC/MS 15 %
Hydroxysimazin	µg/l	< 0,01		LC/MS 15%
Metribuzin-DADK	µg/l	< 0,01		HPLC/MS 20%
Metribuzin-diketo	µg/l	< 0,01		LC/MS 20%
Metribuzin-desamino	µg/l	< 0,01		LC/MS 20%
Metalaxyl/Metalaxyl-M	µg/l	< 0,01		LC/MS 10%
CGA 62826	µg/l	< 0,01		LC/MS 10%
CGA 108906	µg/l	< 0,01		LC/MS 10%

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Pesticider er udført af AnalyTech, akkr.nr. 401, rapport nr. 382863, kopi kan rekvireres.

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering

i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_i: Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)



Karin Spanggaard, EH, laborant

DONSlab
R. DONS' Vandanalytisk Laboratorium A/S
Lejrvvej 29
Kr. Værløse
3500 Værløse
tlf.: 45 80 31 33

 DANAK
Test Reg. nr. 48

Analyserapport nr. 20200722/004
23. juli 2020
Blad 3 af 3

1) Anførte vandkvalitetskrav er fra BEK. 1070 af 28/10/2019.

Tegn forklaring

! Vandkvalitetskrav ikke overholdt. * uden for akkreditering
i.m.: Ikke målelig U_{rel} og S_r : Måleusikkerhed (se BEK nr 1071 af 28/10/2019)

Kinda

Karin Spanggaard, *EH, laborant*