

Stamoplysninger

Anlæg:

Jupiter-ID:

anlægsnummer:

beliggenhedsadresse:

kontaktperson:

adresse:

tlf:

mobil:

mail:

Asserbo By Vandværk

83227

-

Elverdalen 3, 3300 Frederiksværk

Aktive indvindingsboringer (DGU-nr):		dato for sidste boringskontrol
Melby	186.656 M1	9. maj 2018
Præstelodden	186.620 P2	28. april 2015
Tørvelodden	186.891 T5	20. april 2016
Brødemose Skov	186.682 B1	11. maj 2017
Vandmængder	2017	
Udpumpet årsmængde (m^3 /år):	122.731	m3
=> døgnmængde gennemsnit	336	m3 pr døgn
Hyppighedsberegning	Minimum	Vandværkets egenkontrol
Rentvandsprøver	Antal pligtige kontroller pr. år - (beregnet som beskrevet i eksemplet under Tabel 1 og eksempler i udkast til Vejledning)	
A-parametre (jf. tabel 1):	4	6
B-parametre (jf. tabel 1):	1	1
Radioaktivitetsindikatorer: (jf. tabel 4)	0	Udtages formodentlig af staten hvis der er risiko for radioaktivitet f.eks. Klippegrund. - Undlades indtil videre
Boringskontroller (jf. tabel 3) Obligatorisk	kontroller pr. boring 1 hvert 4. år	kontroller pr. boring 1 hvert 4. år pesticider hvert år
Inspektion af rentvands tank	hvert 5. år	hvert 5. år

Analyse pakker

Drikkevandsbekendtgørelse (pt. nr. 1068 - 2018) om vandkvalitet og tilsyn


Prøvested:	Indgår i analyseprogrammet	Prøve
Taphane hos forbruger Gruppe A (bilag 1a-d) 6x årligt	Farve Escherichia coli Coliforme bakterier Kimal 22°C Smag Lugt Temperatur pH Ledningsevne Jern (Fe), total Nitrit Ilt	
Taphane hos forbruger Gruppe B (bilag 1a-d + bilag 2)	Alle parametre i bilag 1a-d, der ikke er målt i gruppe A. Organiske mikroforureninger, pesticider og metaller	1x årligt 1x årligt
Vandværkskontrol Afgang vandværk Vejledningen er at udtage lige så hyppigt som Gruppe B (minimum 1 gang om året) 1 = total kontrol 2x om året 2= proceskontrol 4x om året	Temperatur pH Ledningsevne NVOC Ammonium Jern, total Mangan, total Nitrat Nitrit Ilt Methan Coliforme bakterier Escherichia coli	1+2 1+2 1+2 1 1+2 1+2 1+2 1 1+2 1+2 1 1+2 1+2
fortsættes !		

	Kimtal 22'	1+2
	Kimtal 37'	1+2
	Enterokokker	1
	Aluminium	1+2
	Hårdhed	1
Ledningskontrol	Coliforme bakterier	
Taphane(flush-prøver), jf. bilag F	Kimtal 22'	
Udtages samtidig med straksprøve (A-parametre)	Jern	
	Farvetal	
	Turbiditet	
Boringskontrol iflg. bilag 8	Naturlig forekommende salte, metaller og pesticider	
B1	+ methan og svovlbrinte	
T5	+ methan og svovlbrinte	

Analyseprogram Vandværk

Drikkevandsbekendtgørelse (pt. nr. 1068 - 2018) om vandkvalitet og tilsyn
Asserbo By Vandværk A.m.b.a
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk


[illegible]



Analyseprogram
Vandværk

Drikkevandsbekendtgørelse (pt. nr. 1068 - 2018) om vandkvalitet og tilsyn
Asserbo By Vandværk A.m.b.a
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk


[illegible]



Analyseprogram Vandværk

Drikkevandsbekendtgørelse (pt. nr. 1068 - 2018) om vandkvalitet og tilsyn
Asserbo By Vandværk A.m.b.a
Elverdalen 3
3300 Frederiksværk

Analyser udføres af laboratorium				2021																																																			
Dons laboratorium	Antal pr. år	Jan				Feb				Mar				Apr				Maj				Jun				Jul				Aug				Sep				Okt				Nov				Dec									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Gruppe A-parameter, jf. bilag 5, punkt 2 i drikkevandsbekendtgørelsen	6					1									1										1						1																	1							
Gruppe B-parameter, jf. bilag 5, punkt 2 i drikkevandsbekendtgørelsen	1														1																																								
Ledningnetkontrol/ taphane(flush-prøver), jf. bilag F i vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen.	6					1									1										1						1																	1							
Kontrol afg. Vandværk med udgangspunkt i bilag E i vejledningen til drikkevandsbekendtgørelsen.	6					2									2										1						2																	1							
Dons laboratorium	Antal pr. år	Jan				Feb				Mar				Apr				Maj				Jun				Jul				Aug				Sep				Okt				Nov				Dec									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Boringskontrol (1) er obligatorisk hvert 4. år - der udføres dog egen kontrol (2) de 3 øvrige år																																																							
Boring T5 - obl. 2020																																2																							
Boring P2 - obl. 2019																																2																							
Boring M1 - obl. 2018																																2																							
Boring B1 - obl. 2021																																1																							
Dons laboratorium	Antal pr. år	Jan				Feb				Mar				Apr				Maj				Jun				Jul				Aug				Sep				Okt				Nov				Dec									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
Kontrol ved taphane på adresse, se kort næste side																																																							
Kortområde Øst																																																							
Kortområde Nord																																																							
Kortområde Vest																																																							
Kortområde Syd																																																							



Analyseprogram Vandværk

Drikkevandsbekendtgørelse (pt. nr. 1068 - 2018) om vandkvalitet og tilsyn
 Asserbo By Vandværk A.m.b.a
 Elverdalen 3
 3300 Frederiksværk

[illegible]

